



TRAIL RECONSTRUCTION AND VEGETATION RESTORATION IN PROGRESS AT WESTERN BROOK POND

Parks Canada is investing more than \$3 million to upgrade and repair facilities at Western Brook Pond. Started in 2017, the project will be completed in 2019.

HERE'S WHAT TO EXPECT WHEN THE WORK IS COMPLETE

- Expanded solar powered washroom facilities and parking lot adjacent to Route 430.
- A new off-grid storage building near the parking lot.
- Re-constructed trail including a realignment, lower grades, and a hardened trail surface.
- A wider trail to allow for multi-use activities (e.g. walking, bicycling, strollers, wheelchairs) and emergency medical vehicle access.
- A new wharf on Western Brook Pond.
- A revitalized boathouse with a new building envelope to protect it from extreme winds.
- Dredging of a few shallow areas in the pond near the boat house will allow for boat storage in early fall when water levels are naturally low, allowing for a longer tour season.

NOTE: The trail surface will be fully completed in 2019. For this year, the surface may still be rough for those using bicycles, strollers, and wheelchairs.

ISSUES PRE-2017

Why are we doing this work?

Western Brook Pond is the most visited site in Gros Morne National Park. With such high visitor appeal, and increasing visitor numbers, several issues needed to be addressed to ensure the experience maintains a high level of service. The existing parking lot is frequently beyond capacity, resulting in a public safety concern with large numbers of vehicles parked along the edges of the parking lot and at times along the shoulder of Route 430. The trail, with long sections of narrow and sometimes unstable boardwalk, could not accommodate this level of use, causing problems with congestion and creating concerns regarding the safe transportation of fuel and other supplies. Some sections of the trail were prone to flooding, erosion and washouts, necessitating almost daily maintenance.

A WORK IN PROGRESS: THANKS FOR YOUR PATIENCE

Parks Canada would like to thank visitors for their patience as we continue to work on one of the most iconic experiences in Canada. The revitalization work on Western Brook Pond will occur over a two years period. Meanwhile, the trail will be open from May 19, 2018 until the boat tour operation ends in October (End date is subject to seasonal conditions).

The stunning vistas of Western Brook Pond fjord will remain unchanged, but visitors in 2018 may notice there is still some work to do. While the major components of construction will occur between visitor seasons, Parks Canada staff will continue with small construction and landscape restoration projects over the next few seasons along the trail. This work will include creating new rest areas and viewing points for hikers, and forest and bog rehabilitation in areas affected by construction work. Ecological integrity was a key underlying consideration of this project—steps were taken to identify, mitigate or avoid potential environmental impacts along the way, with active monitoring from start to finish.



Above: Boardwalks pre-2017 frequently flooded on the Western Brook Pond Trail.

Below: A wider trail allows for multi-use activities such as bicycling. It also allows for a better emergency medical response.



WANT MORE INFORMATION?

Information on this project can be found on
www.parksCanada.gc.ca/grosMorne or by contacting
us at (709) 458-2417
or grosMorne.info@pc.gc.ca.



RECONSTRUCTION DU SENTIER ET RÉTABLISSEMENT DE LA VÉGÉTATION EN COURS AU LAC WESTERN BROOK

Parcs Canada investit plus de 3 millions de dollars pour améliorer et réparer les installations du lac Western Brook. Le projet, qui a commencé en 2017, sera achevé en 2019.

VOICI LES RÉSULTATS ATTENDUS DES TRAVAUX

- Toilettes agrandies alimentées à l'électricité solaire et terrain de stationnement agrandi à côté de la route 430.
- Nouveau bâtiment d'entreposage hors réseau près du terrain de stationnement.
- Sentier reconstruit, ce qui comprend un nouveau tracé, des déclivités moins prononcées et une surface durcie.
- Sentier élargi pour permettre la pratique de multiples activités (p. ex. marche, vélo, poussettes et fauteuils roulants) et le passage de véhicules d'urgence.
- Nouveau quai en bordure du lac Western Brook.
- Remise à bateaux rénovée avec une nouvelle enveloppe de bâtiment pour la protéger contre les vents extrêmes.
- Dragage de quelques zones peu profondes dans le lac, près de la remise à bateaux, pour permettre la remise de bateaux au début de l'automne, lorsque le niveau de l'eau est généralement bas, ce qui allongera la saison des excursions.

REMARQUE : la surface du sentier sera terminée en 2019. Cette année-là, la surface pourrait être rugueuse pour les personnes qui s'y promènent en vélo, pour les poussettes et les fauteuils roulants.

PROBLÈMES EXISTANTS AVANT 2017

Pourquoi faire ces travaux?

Le lac Western Brook est le site le plus visité du parc national du Gros-Morne. Étant donné la popularité croissante du lac, plusieurs problèmes devaient être réglés pour pouvoir continuer à offrir des services de niveau élevé. Le terrain de stationnement actuel est souvent débordé, ce qui crée un problème de sécurité publique avec le nombre élevé de véhicules stationnés en bordure du terrain de stationnement, et parfois sur l'accotement de la route 430. Le sentier, comportant une promenade avec de longs tronçons étroits et parfois instables, ne pouvait permettre un tel niveau d'utilisation, ce qui causait des problèmes de congestion et des préoccupations quant à la sécurité du transport de carburant et d'autres fournitures. Certains tronçons du sentier étaient sujets aux inondations, à l'érosion et au lessivage, ce qui nécessitait un entretien quasi quotidien.

LES TRAVAUX SONT EN COURS : MERCI DE VOTRE PATIENCE

Parcs Canada tient à remercier les visiteurs pour leur patience alors que nous poursuivons les travaux dans l'un des endroits les plus emblématiques du Canada. Les travaux de revitalisation au lac Western Brook s'échelonneront sur une période de deux ans. En attendant, le sentier sera ouvert à partir du 19 mai 2018 jusqu'à la fin de la saison des excursions en bateau en octobre (la date de fermeture est sujette aux conditions saisonnières).

Le paysage époustouflant du fjord du lac Western Brook restera inchangé, mais en 2018, les visiteurs remarqueront qu'il reste des travaux à faire. Bien que les principaux composants des travaux seront réalisés entre les saisons touristiques, le personnel de Parcs Canada réalisera de petits projets de construction et de remise en état du paysage le long du sentier au cours des saisons à venir. Ces travaux comprendront la réalisation de nouvelles aires de repos et de points de vue pour les randonneurs, et la réhabilitation des forêts et des tourbières dans les zones touchées par les travaux de construction. L'intégrité écologique est un élément clé de ce projet – des mesures ont été prises pour définir, atténuer ou éviter les répercussions potentielles sur l'environnement en cours de route, et une surveillance active est prévue du début à la fin.



En haut : Promenades souvent inondées avant 2017 sur le sentier du lac Western Brook.

En bas : Un sentier plus large permet de multiples activités, comme le vélo. Cela permet également de meilleures interventions en cas d'urgences médicales.



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

Pour de l'information sur ce projet, allez sur le site www.parkscanada.gc.ca/grosforme ou contactez-nous au 709-458-2417 ou à grosforme.info@pc.gc.ca.